

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Чугунолитейный завод БКМЗ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Литейный цех</i>					
<i>Руководители и специалисты</i>					
83. Мастер участка (заливочного пролета)	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены		
	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены		
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 040 карты СОУТ	компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены		
84. Мастер участка (ручной формовки и подготовки проливов)	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены		
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 040 карты СОУТ	компенсация вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены		
	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены		
85. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок (электромонтажный)</i>					
86А(87А; 88А; 89А; 90А; 91А; 92А). Плавильщик металла и	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического	в течение времени смены		

СПЛАВОВ		фактора			
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены		
	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены		
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	в течение времени смены		
	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены		
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 040 карты СОУТ	Снижение вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
Стержневой участок					
93А(94А). Стерженьщик ручной формовки	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного производственного фактора	в течение времени смены		
	Тяжесть: Обеспечить контроль за соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течение времени смены		
	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены		
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 040 карты СОУТ	Снижение вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания	Частичная защита работника от воздействия химического фактора	в течение времени смены		
Участок (ручной формовки и подготовки производства)					
95А(96А). Модельщик по металлическим моделям	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека	в течение времени смены		
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 040 карты СОУТ	Снижение вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		
97. Токарь	Шум: Применять средства индивидуальной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека			
	Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 040 карты СОУТ	Снижение вредных условий труда	с момента регистрации Отчета СОУТ в системе ФГИС		

	компенсации, предусмотренные стро- кой 040 карты СОУТ	внй труда	ции Отчета СОУТ в системе ФГИС		
98. Столяр (по изготовлению деревянных моделей)	Шум: Применять средства индивиду- альной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные стро- кой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека внй труда	в течение времени смены с момента регистра- ции Отчета СОУТ в системе ФГИС		
Ремонтный участок					
99. Токарь	Шум: Применять средства индивиду- альной защиты (беруши, наушники) в зоне превышения ПДУ Предоставлять работнику гарантии и компенсации, предусмотренные стро- кой 040 карты СОУТ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (шума) на организм человека компенсация вредных усло- вий труда	в течение времени смены с момента регистра- ции Отчета СОУТ в системе ФГИС		
Энерго-механический цех					
Руководители и специалисты					
100. Начальник службы (газо- вой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Мастер участка (ремонтно- го)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок энергоснабжения					
103А(104А; 105А). Электромон- тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106А(107А). Электромеханик по лифтам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Слесарь по сборке металло- конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок теплоснабжения					
109. Главный энергетик (начальник цеха)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111А(112А; 113А). Слесарь- сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ремонтный участок				
116А(117А). Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
118А(119А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
120А(121А; 122А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
123А(124А). Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 08.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (ведущий)

(должность)

(подпись)

Мананников Максим Николаевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Елусова Зоя Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер (по заработной плате)

(должность)

(подпись)

Илюхина Зинаида Александровна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3589

(№ в реестре)

(подпись)

Власова Юлия Ивановна

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)